

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	810638 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	12/04/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	YAHIR PADILLA

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	BT014
Manufacturer / Fabricante	Freightliner
Model Desc. / Desc. Modelo	BT014 M2-112 Freightliner FREIGHTLINER M2-112
P&ID	P&ID
Parent / Padre	BT014 BT014 M2-112 Freightliner
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Revision de frenos
----	--------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Revision de frenos
--	--------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
31593	Miguel Rodriguez	8:00		5:00 PM

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 3

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	12-4-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	8:00 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	12-4-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	5:00 PM

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

BT014
Hr 18479
Revision de frenos
Cambio de 3 retenedora de los ruedas eje deñantero
2 Eje trasero una lado derecho
Cambio de tres juego de banda
Chequeo de niveles de aceite de los 2 diferenciales
Ajuste de banda
Desmontar y montar llantas
Humberto Gomez
Miguel Rodriguez

7 Trabajo Realizado

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	12/04/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Miguel Rodriguez
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	12-4-22

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



Page / Página 2 of / de 3



Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	818728 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	23/04/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 006-Excavator -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	ALONSO BATISTA

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	EX057
Manufacturer / Fabricante	Caterpillar
Model Desc. / Desc. Modelo	EX057 336D LME CAT
P&ID	P&ID
Parent / Padre	EX057 EX057 336D LME CAT
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Relleno de aceite de Motor

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Relleno de aceite de Motor

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
19908	Edward / Pineda			

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor: 

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	23-04-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	6:15 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminó de Trabajo	23-04-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminó de Trabajo	8:30 AM
Failure / Falla	Revisión de nivel de aceite Motor
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

EX057
22034.1 H
Relleno de 2 galones de aceite de motor
Tec. Edwin Valdes
Tec. Edward Pineda

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	23/04/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	<i>Cam</i> 26-04-22
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:
Supervisor Signature / Firma Supervisor:

B. Sato

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	817921 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	22/04/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-.	Status / Estado	WO Issued & Released
	-.	Supervisor	ALONSO BATISTA
	Work Order Reference Equip./Asset Condition		

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	TT013 BJ5413
Manufacturer / Fabricante	Freightliner
Model Desc. / Desc. Modelo	TT013 CL 120 Freightliner CL 120
P&ID	P&ID
Parent / Padre	TT013 TT013 CL 120 Freightliner
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Rep. Motor de arranque
----	------------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
----------------------------	---	--------------	-------------	------------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Rep. Motor de arranque
--	------------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
----------------------------	---	-------------	------------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
-----------------------------	---------------------------------	------------------	----------------------------


Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
31593	Manuel Rodriguez	1:00		4:00 PM

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



Page / Página 1 of / de 2

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	21-4-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	1:00 PM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	21-4-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	2:00 PM

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

TT013
14637.3 h
Reparación de motor de arranque .
Rodrick Pineda
Miguel Rodriguez

WO Raised by: / Orden Creada por: CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:

Miguel Rodriguez
21-4-22

Supervisor Name / Nombre Supervisor:
Supervisor Signature / Firma Supervisor:

[Signature]

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	817924 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	22/04/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 006-Excavator -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	ALONSO BATISTA

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	EX047
Manufacturer / Fabricante	Caterpillar
Model Desc. / Desc. Modelo	EX047 320DL CAT
P&ID	P&ID
Parent / Padre	EX047 EX047 320DL CAT
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Relleno dos galones de aceite
----	-------------------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Relleno dos galones de aceite
--	-------------------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------


Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
31593	Yaniel Rodriguez	7:30		9:00

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



Page / Página 1 of / de 2

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	22-4-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:30 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminó de Trabajo	22-4-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminó de Trabajo	9:00 AM

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

Ex047
26004h
Relleno dos galones de aceite
Tec. Miguel Rodriguez
Tec. Roderick Pineda
Trabajo Realizado

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	22/04/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Miguel Rodriguez
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	22-4-22

Supervisor Name / Nombre Supervisor:
Supervisor Signature / Firma Supervisor:





Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	817925 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	22/04/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	ALONSO BATISTA

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	RT027
Manufacturer / Fabricante	Mercedes
Model Desc. / Desc. Modelo	RT027 33/41 Mercedes 33/41
P&ID	P&ID
Parent / Padre	RT027 RT027 33/41 Mercedes
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Fuga de power steering

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Fuga de power steering

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
31593	Yonel Rodriguez	9.00		10:30

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor: 

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	22-04-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	9:00 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminó de Trabajo	22-04-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminó de Trabajo	10:30

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	


Comments / Comentarios

RT027
6657.4
Reporte fuga de power steering
Reparación de fuga de aceite power steering.
Tec. Roderick Pineda
Tec. Miguel Rodriguez

Trabajo Realizado

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	22/04/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Miguel Rodriguez
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	22-04-22

Supervisor Name / Nombre Supervisor:
Supervisor Signature / Firma Supervisor:





FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	819365 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	24/04/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	ALONSO BATISTA

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	TT043 AU8147
Manufacturer / Fabricante	Mack Trucks
Model Desc. / Desc. Modelo	TT043 CXU613E Mack CXU613E
P&ID	P&ID
Parent / Padre	TT043 TT043 CXU613E Mack
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Fuga de aire
----	--------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Fuga de aire
--	--------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
31593	Alfonso Rodriguez	7:00		10:00 AM

Complete values / Completa estos valores:

--

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 2

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	7:00 AM 22-4-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:00 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	22-4-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	10:00 A


Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios
TT043 10436.H Reporte fuga de aire Reemplazo de acople del tanque de aire Reparación de conector del medidor de combustible. Tec. Miguel Rodriguez Tec. Roderick Pineda 

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	24/04/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Miguel Rodriguez
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	22-4-22

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:





FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	817920 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	22/04/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-.	Status / Estado	WO Issued & Released
	-.	Supervisor	ALONSO BATISTA
	Work Order Reference Equip./Asset Condition		

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	CM014 AM0069
Manufacturer / Fabricante	Mack Trucks
Model Desc. / Desc. Modelo	CM014 GU813E Mack GU813E
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CM014 CM014 GU813E Mack
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Reemplazo manguera de coolant
----	-------------------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
----------------------------	---	--------------	-------------	------------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Reemplazo manguera de coolant
--	-------------------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
----------------------------	---	-------------	------------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
-----------------------------	---------------------------------	------------------	----------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
19908	eduardo Pineda			

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Alonso Batista

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 2

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	21.04.22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	2:30
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminó de Trabajo	21.04.22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminó de Trabajo	5:40
Failure / Falla	Fuga Coolant, No regula presión aire, Problemas Wires
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

CM014
13811 H
Reemplazo de manguera de coolant.
Limpieza de regulador de presión de aire.
Tec. Edwin Valdes
Tec. Edward Pineda

Revisión Wires delanteras

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creación Orden:	22/04/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	 26-04-22
Supervisor Review: / Revisión del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:
Supervisor Signature / Firma Supervisor:





FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	817918 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	22/04/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	ALONSO BATISTA

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	CM010 AF0571
Manufacturer / Fabricante	Mack Trucks
Model Desc. / Desc. Modelo	CM010 GU813E Mack GU813E
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CM010 CM010 GU813E Mack
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Reemplazo de diferencial
----	--------------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
----------------------------	---	--------------	-------------	------------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Reemplazo de diferencial
--	--------------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
----------------------------	---	-------------	------------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
-----------------------------	---------------------------------	------------------	----------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
19908	Edward Pineda			

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

8. Batista

Supervisor Signature / Firma Supervisor:


Page / Página 1 of / de 2

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	21-04-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:00
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminó de Trabajo	21-04-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminó de Trabajo	2:00

Failure / Falla	Fuga de aceite diferencial
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	Instalación de tapa de la T1041 a la CM010

Comments / Comentarios

CM010
13204 H
Reemplazo de tapa de diferencial derecho trasero
Tec. Edwin Valdes
Tec. Edward Pineda

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creación Orden:	22/04/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	 22-04-22
Supervisor Review: / Revisión del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:
Supervisor Signature / Firma Supervisor:





FIRST QUANTUM
MINERALS LTD

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	798941 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	29/03/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	ANGEL GONZALEZ
		Work Order Reference Equip./Asset Condition	

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	CR056
Manufacturer / Fabricante	Terex
Model Desc. / Desc. Modelo	CR056 MAC25 TEREX FRANNA MAC 25 2010 / TEREX FRANNA
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CR056 CR056 MAC25 TEREX FRANNA
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Instalacion de Acrilico
----	-------------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Instalacion de Acrilico
--	-------------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
031829	Cristian Armas	13:00		

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 2

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	29 de marzo de 2022
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	13:00
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	29 de marzo de 2022
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	16:00

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

CR056
 Instalación de vidrio acrílico
 Mantenimiento de balineras de la patea
 Horas 19428
 Tec Cristian Arias
 Tec. Anel Ávila
 Tec. Angel González

Se confeccionó el protector de la ventana posterior
 de material Acrílico y se instaló

Se Realizó mantenimiento de la patea
 Se le instalaron chips nuevos.

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	29/03/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Cris Tca - Anel.
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	29/3/22

upervisor Name / Nombre Supervisor:

upervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 2



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	792261 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	20/03/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-.	Status / Estado	WO Issued & Released
	-.	Supervisor	YAHIR PADILLA
	Work Order Reference Equip./Asset Condition		

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	BT014
Manufacturer / Fabricante	Freightliner
Model Desc. / Desc. Modelo	BT014 M2-112 Freightliner FREIGHTLINER M2-112
P&ID	P&ID
Parent / Padre	BT014 BT014 M2-112 Freightliner
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Revision General

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Revision General

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo			
Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op Act. Hours /H. Actual
19908	Edward Pineda		

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	17-03-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:00
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	20-03-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	11:00

Failure / Falla	Consumo liquido refrigerante.
Analysis / Análisis	Fuga liquido refrigerante
Solution / Solución	Reemplazo cabezote compresor de aire / Revisión general.

Comments / Comentarios

BT014 18413.2 H Reemplazo de aceite de motor Reemplazo de filtro de aceite de motor Reemplazo de filtro de aire de motor Reemplazo de filtro aire acondicionado Reemplazo de filtro diésel primario Reemplazo de filtro diésel secundario Reemplazo de aceite de transmisión Reemplazo de aceite de diferenciales Reemplazo de cruzeta Ajuste de tuerca del yoke Ajuste de frenos Revisión general de sistema de luces Revisión de nivel de aceite del cubo de las ruedas delanteras Reparación de arnés del sistema de bloqueo de diferencial último eje Engrase general Engrase de la grua Reemplazo de codo hidráulico del estabilizador trasero derecho Revisión general de la grua Reemplazo de cabezote del compresor de aire comprimido Reemplazo de conector de aire de 1/4 Reemplazo de colector gases de escape A00001835 Reemplazo de líquido refrigerante de motor Tec. Edward Pineda Tec. Edwin Valdes Reemplazo aceite P/S.

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

E. Batista

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	790194 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	17/03/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-.	Status / Estado	WO Issued & Released
	-.	Supervisor	YAHIR PADILLA
	Work Order Reference		
	Equip./Asset Condition		

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	CM009 AF0500
Manufacturer / Fabricante	Mack Trucks
Model Desc. / Desc. Modelo	CM009 GU813E Mack GU813E
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CM009 CM009 GU813E Mack
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Reparacion General
----	--------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Reparacion General
--	--------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
30603	ELIVERTO MEDINA			

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:


Page / Página 1 of / de 3

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	
Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios
CM009 Hrs. 14505 Cambio de valvula de mchimbrake Cambio maso esprin lado derecho Cambio de soportes del maso esprin cantidad.8 16 tornillos del soporte maso esprin Cambio de 4 de bujes de s. 4racher 3 jugos de bandas. Cambio de 2 tuercas de truños y seguros Ajuste de frenos Cambio de 8 tornillos de la tore del tulo Cambio de retenedora diferencial delante Reyenar aceite de diferencial. Cambio de un pulmon. Corregir grapa fuga de agua. Reyenar coolan Tec. Eliverto medina Tec. Humberto Gomez

upervisor Name / Nombre Supervisor:

upervisor Signature / Firma Supervisor:



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	795831 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	25/03/22	Priority / Prioridad	2
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	ANGEL GONZALEZ

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	CR036
Manufacturer / Fabricante	Manitowoc
Model Desc. / Desc. Modelo	CR036 2250 Manitowoc MANITUWOC 2250
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CR036 CR036 2250 Manitowoc
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Reparacion General
----	--------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Reparacion General
--	--------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
032949.	Vicente Mancinas	9:00 AM		
	Angel Gonzales			

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 3

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	24-3-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	9:00 am
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	24-3-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	7:30 pm.
Failure / Falla	Fallo eléctrico
Analysis / Análisis	,
Solution / Solución	cambio de capilla

Comments / Comentarios
CR036 Hr. 5497 Trabajo realizado.. Cambio de aceite del motor Cambio de filtro de aceite del motor Relleno de 15 galones de aceite hidráulico. Relleno de cooland 5 galones. Reparación hidráulica Cambio de de sellos Reparación eléctrica.. Cambio de caja junction box assy Harness ex.. Tec.. Victor Macias Tec... Angel González Tec...Anel Acevedo Tec... Miguel Andrion Se. Reporta. parte de ruta con. mercha de cooland. se procede a cambiar Aceite del motor. junto con filtro Se relleno con aceite hidraulico y otras Reparaciones hidraulicas El equipo. Reporta. con fallas electricas Donde se cambian capilla Junction Box Assy Harness ext. Equipo operando

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:




 FIRST QUANTUM
MINERALS LTD

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	797943 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	28/03/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-.	Status / Estado	WO Issued & Released
	-.	Supervisor	ANGEL GONZALEZ
	-.		
	Work Order Reference		
	Equip./Asset Condition		

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	CR036
Manufacturer / Fabricante	Manitowoc
Model Desc. / Desc. Modelo	CR036 2250 Manitowoc MANITUWOC 2250
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CR036 CR036 2250 Manitowoc
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Reparacion Mecanica
----	---------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Reparacion Mecanica
--	---------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
032449	Victor Alvarado	Victor		
	Angel Avila			
	crustia A.			

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:


Printed / Impreso: 28/03/22

Page / Página 1 of / de 2

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	6:00 - 27-3-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	6:00 pm
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	27-3-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	8:00 pm
Failure / Falla	Motor sin correa (bateria sin carga)
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	correas del Motor carga de bateria

Comments / Comentarios

CR036 H 5517.7 Reparacion mecanica. Instalacion de correa del alternador. Carga de las baterias Tec. Victor Macias Tec. Anel Avila Tec. Cristian Arias Se reporto que el equipo no arranca En hora consulto se vino a puerto se procede a regresar y revisar el equipo Se nota motor sin correa (roto) y bateria sin carga Se procede a colocar correa al motor y caubion bateria (bajo la lluvia por que el equipo estaba obstruyendo la via El equipo queda operativo

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	28/03/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Victor - Anel - Cristian
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	27-3-22

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 2



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	799358 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	30/03/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	ANGEL GONZALEZ

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	BH013 BACKHOE LOADER
Manufacturer / Fabricante	Case
Model Desc. / Desc. Modelo	BH013 580 N CASE 580 N CASE
P&ID	P&ID
Parent / Padre	BH013 BH013 580 N CASE
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Mantenimiento Preventivo

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Mantenimiento Preventivo

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
031829	Cristian Ariza	18:00		

Complete values / Completa estos valores:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	29 de marzo de 2022
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	18:00
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminó de Trabajo	29 de marzo de 2022
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminó de Trabajo	20:00

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

BH013
H.3930
Mantenimiento preventivo
Cambio de aceite de motor
Filtro de aceite
Filtro de aire
Filtros de diesel 1 y 2
Engrase general
Tec. Cristian Arias
Tec. Anel Avila

Se Realizó mantenimiento correspondiente
Se cambió el aceite
Se Reemplazaron los filtros de Aceite
Se Reemplazó el filtro de Diesel
Se Revisaron los luces
Se Realizó engrase general.

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	30/03/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Cristian Arias
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	Anel
Date Completed / Fecha completada:	30/3/22

upervisor Name / Nombre Supervisor:

upervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 3

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panama

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	769254 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	15/02/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 083-Welding Machine -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	JOHN CLAYTON

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	WM017
Manufacturer / Fabricante	BOBCAT
Model Desc. / Desc. Modelo	WM017 BOBCAT BOBCAT 250
P&ID	P&ID
Parent / Padre	WM017 WM017 BOBCAT
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Mantenimiento Preventivo
----	--------------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Mantenimiento Preventivo
--	--------------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
	Jerry Bonelli	7:00 AM		24:20 PM

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 2

Printed / Impreso: 15/02/22

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	15-2-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:00 AM 4:00 PM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminación de Trabajo	15-2-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminación de Trabajo	4:00 PM

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

WM:017
Horas:1,722h
Mantenimiento preventivo 250h
Cambio de aceite motor
Filtro de aceite motor
Filtro de diésel
Filtro de aire motor
Cambio de solenoide de alta y baja
Tec. Tomás Aranda

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creación Orden:	15/02/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Tomás Aranda
Supervisor Review: / Revisión del Supervisor:	Tomás Aranda
Date Completed / Fecha completada:	15-2-22

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	769842 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	16/02/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 012-Light Vehicles	Status / Estado	WO Issued & Released
	-. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Supervisor	YAHIR PADILLA

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	LV068 635163
Manufacturer / Fabricante	Ford
Model Desc. / Desc. Modelo	LV068 RANGER FORD RANGER
P&ID	P&ID
Parent / Padre	LV068 LV068 RANGER FORD
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Mantenimiento Preventivo
----	--------------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Mantenimiento Preventivo
--	--------------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
	<i>Jorge Ornela</i>	<i>J. Ornela</i>		<i>11:00 AM</i>

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 3

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	16-2-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:00 AM - 11:00 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	16-2-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	7:00 AM - 11:00 AM.

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios
LV068 Kimetrage:109,881 Mantenimiento preventivo: Aceite de motor Filtro de aceite: N/P107508 Filtro de diésel:N/P300224 Filtro de aire motor: N/P:AB39-9601-AD Filtro A/C:HB3Z19N619BA Rellenando de culant Tec. Tomás Aranda

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	16/02/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Tomás Aranda
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	Chela
Date Completed / Fecha completada:	16-2-22

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 3

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panama

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	777209 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	26/02/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -.	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	ANGEL GONZALEZ
		Work Order Reference Equip./Asset Condition	

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	MNL26
Manufacturer / Fabricante	JLG Industries
Model Desc. / Desc. Modelo	MNL26 JLG 450 AJ Deuz JLG 450 AJ
P&ID	P&ID
Parent / Padre	MNL26 MNL26 JLG 450 AJ Deuz
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Mantenimiento Preventivo
----	--------------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

Mantenimiento Preventivo

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
	<i>Tomás Borda</i>			
	<i>Pedro Infante</i>	<i>6:00 pm</i>		<i>8:00 pm</i>

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:


Page / Página 1 of / de 3

Printed / Impreso: 26/02/22

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	26-2-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	6:00 pm 8:00 pm
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	26-2-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	6:00 pm - 8:00 pm
Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

MNL026
Horas:3,338h
Mantenimiento preventivo 250h
Cambio de aceite motor
Cambio filtro de aceite
Cambio filtro de aire
Cambio filtro de diésel
Rellenando de hidráulico
Tec. Pedro refugio
Tec. Tomás Aranda

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	26/02/2022
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Tomás Aranda - Pedro Refugio
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	

upervisor Name / Nombre Supervisor:

upervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 3

Printed / Impreso: 26/02/22

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	774848 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	23/02/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	ANGEL GONZALEZ

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	CR023
Manufacturer / Fabricante	Tadano
Model Desc. / Desc. Modelo	CR023 XXXXX Tadano Mantis XXXXX
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CR023 CR023 XXXXX Tadano Mantis
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Reparacion Electrica
----	----------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Reparacion Electrica
--	----------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
031829	Cristian Arias			

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 3

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	22-2-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7: AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	23-2-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	8: AM

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios
CR023 Hr. 10724 Reparaciones electricas * Se reparo el cableado de encendido * Se confeccionaron y prensaron 6 terminales de ojo para las batería * Se reemplazaron 10 terminales de ojo pequeños del sistema de encendido * Reparamos conecciones del alternador * Se reemplazo el motor de arranque (Brochas tenían desgaste) Reemplazamos los cables del motor de arranque (rojo 2-0/ 12 volt. Negro 2-0/ gron. Con su debido terminal. * Cambiamos los terminales eléctricos de la carroceria (gron) * Mantenimiento del alternador. Tec. Miguel Andrion Tec. Cristian Arias

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	23/02/2022

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	778024 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	27/02/22	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	ALONSO BATISTA

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	TT040 AU3962
Manufacturer / Fabricante	Mack Trucks
Model Desc. / Desc. Modelo	TT040 CXU613E Mack CXU613E
P&ID	P&ID
Parent / Padre	TT023 TT023 GU813E Mack
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Mantenimiento Preventivo
----	--------------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Mantenimiento Preventivo
--	--------------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
29801	Edison Valdes	.		

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 3

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	27-2-22
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7.am
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	28-2-22
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	2. PM

Failure / Falla	mantenimiento preventivo
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	mantenimiento

Comments / Comentarios

TT040 12126 H Mantenimiento preventivo Cambio de aceite motor Cambio de filtros de aceite Cambio de filtros de aire motor Cambio de filtro de diesel Cambio de aceite de diferencial Cambio de tensor de diferencial Instalación de tubería de escape Instalación de mofle Engrase general Ajuste de frenos Edwin Valdes Ismael Nuñez

WO Raised by: / Orden Creada por:	CLARA GONZALEZ
-----------------------------------	----------------

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

